

Charakterystyka obiektu

Remont dachu na budynku Internatu Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie nr 32

Województwo Podlaskie

Powiat wysokomazowiecki

Gmina Sokoły

Obręb Krzyżewo działka nr 81/2

Wymiary omawianego budynku zlokalizowanego w Krzyżewie

Długość budynku wynosi 47,51 m

Szerokość 12,14 m

Wysokość 6,58 m

Budynek posiada strop z DZ - 3. ze spadkiem 5 % - (3. o)

Całość budynku pokryta jest papą podkładową i papą termozgrzewalną

na stropie żelbetowym i na ociepleniu styropianem.

Wskutek silnej wichury została zniszczona część dachu - pokrycia dachowego.

Została zerwana rynna dachowa łącznie z pasem nadrynnowym z blachy powlekanej.

Z rynną zostało poderwane i zniszczone częściowo pokrycie dachowe z papy.

Rynna dachowa i pas nadrynnowy został zniszczony.

Zniszczeniu uległa część pokrycia dachu.

Zostały zniszczone rury wentylacyjne na dachu

OPIS TECHNICZNY ROBÓT DO WYKONANIA

1. Uszkodzone pokrycie dachu z papy, należy pokryć nową papą termozgrzewalną na podkładzie z papy termozgrzewalnej
2. Wykonanie rusztowań ramowych typu warszawskiego o wysokości do 6 m w celu wymiany zniszczonych rynien, pasów nadrynnowych i podrynnowych z blachy powlekanej
3. Rozebranie rynien z blachy powlekanej nie nadającej się do użytku
4. Założenie rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach ponad 1 m z blachy powlekanej
5. Założenie nowego pasa nadrynnowego z blachy powlekanej
6. Założenie rur wentylacyjnych na dachu krytym papą.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH im. Stefanii Karpowicz

W KRZYŻEWIE NR 32

DZIAŁKA NR 81/2

BUDYNEK INTERNATU

PROJEKTANT, KIEROWNIK BUDOWY. *Antoni Brzoska*
Upr. bud. Łom/20/86. Upr. inst.-inżynierskie BI/5/82
Zaświadczenie nr 23/UM-4-40/39/93
szacowanie nieruchomości
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 3A
tel. 604 305 084 e-mail: antoni.brzoska@wp.pl
NIP 722 034 596